

2017 年第三季度双随机检查名单

(一般污染源)



- 1、湘西州肿瘤医院
- 2、花垣太丰矿山有限责任公司黄莲洞尾矿库
- 3、花垣县鼎鑫矿业有限责任公司
- 4、永顺县通达纸厂
- 5、古丈县茶城混凝土有限责任公司
- 6、永顺县鸿升纸业有限责任公司
- 7、龙山县龙凤造纸厂

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录



被检查单位名称		湘西州肿瘤医院		排污许可证号			
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		44852745X433101115A5141					
法人代表姓名		向尔富		地址		湖南省吉首市东门坡	
现场负责人姓名		田志国		职务		现场负责人 联系电话 13349638553	
监察内容		一般污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 毛卫华(湘 14001400012), 朱修兵(湘 14001400014) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: <u>田志国</u>					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☒ 其它试运行					
	自动监控系统情况	☒ 未安装 ☐ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☐ 已联网 ☐ 未联网					
		☐ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据						
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☐ 有	
		☐ 无		☐ 无		☒ 无	
现场监察结论: 2017年9月27日, 湘西州、吉首市环境执法人员到吉首市肿瘤医院现场检查 发现: 1、该医院污染处理设施正常运行, 其中污水处理设施于今年4月底建成投入试运行至今; 2、医疗废物正常转运, 转运联单记录完整; 3、未编制环境应急预案, 现场检查未发现其他违法行为。							
处理意见及相关要求: 1、湘西州肿瘤医院加强管理, 确保污染处理设施的正常运行, 2、限2017年12月1日前完成环境应急预案的编制与备案; 3、吉首市环保局加强对该医院的日常监管。							
执法人员 (签字)		朱修兵 田志国		工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人 (签字)		田志国 2017年9月27日		记录人 (签字)		杨峰 2017年9月27日	



湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		花垣太丰矿山有限责任公司黄莲洞尾矿库		排污许可证号			
工商营业执照		9143312461738012XN		组织机构代码			
法人代表姓名		吴德祥	地址	花垣县花垣镇			
现场负责人姓名		田凌	职务	负责人	联系电话	15874370066	
监察内容		双随机检查					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14001400015)、夏湘安(432404) 出示执法证件,依法进行检查了解有关情况,并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☒ 未安装 ☐ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☐ 已联网 ☐ 未联网 ☐ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据	未安装自动监控系统				
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无					
	固体废物	一般固废	☒ 有 ☐ 无	☒ 暂存、转移正常 ☐ 暂存、转移不正常	危险废物	☐ 有 ☒ 无	☐ 暂存、转移正常 ☐ 暂存、转移不正常
		环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有 ☐ 无	污染设施运行台账	☒ 有 ☐ 无	环境应急预案
现场监察结论: 2017年8月9日,州、县环境监察人员对花垣太丰矿山有限责任公司黄莲洞尾矿库现场检查发现:该企业正常生产,污染防治设施正常运行。 处理意见及相关要求: 要求花垣县环保局加强对花垣太丰矿山有限责任公司黄莲洞尾矿库的环保日常监管。							
执法人员(签字)				工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		 2017年8月9日		记录人(签字)		 2017年8月9日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		花垣县鼎鑫矿业有限责任公司		排污许可证号		无		
工商营业执照		91433124796887259N		组织机构代码				
法人代表姓名		陈湘垣	地址	花垣县龙潭镇土地村				
现场负责人姓名		石三保	职务	厂长	联系电话	15274317969		
监察内容		双随机检查						
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14001400015)、夏湘安(432404) 出示执法证件,依法进行检查了解有关情况,并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 						
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它						
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它						
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它						
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它						
	自动监控系统情况	☒ 未安装 ☐ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☐ 已联网 ☐ 未联网 ☐ 已验收 ☐ 未验收						
		在线监测数据	未安装在线监控系统					
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它废水不外排						
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无						
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常	
			☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有 ☐ 无	污染设施运行台账	☒ 有 ☐ 无	环境应急预案		☒ 有 ☐ 无	
现场监察结论: 2017年8月9日,州、县环境监察人员在花垣县鼎鑫矿业有限责任公司现场检查时发现: 1、该企业正常生产,污染防治设施正常运行; 2、原老渣库目前正启动闭库,现生产期间产生的尾砂直接排往太丰公司洞里尾矿库。								
处理意见及相关要求: 1、责令花垣县鼎鑫矿业有限责任公司按照相关要求尽快完成闭库; 2、要求花垣县环保局加强对该企业的环境日常监管,督促其完成各项整改工作任务。								
执法人员(签字)		 		工作单位		湘西土家族苗族自治州环境保护局		
被检查单位现场负责人(签字)		 2017年8月9日		记录人(签字)		 2017年8月9日		

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		永顺县通达纸厂		排污许可证号	无	
工商营业执照		91433127675561922Q		组织机构代码		
法人代表姓名		黄洪	地址	湘西土家族苗族自治州永顺县石堤四联		
现场负责人姓名		秦志明	职务	办公室主任	联系电话	13787903077
监察内容		一般污染源现场检查				
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14001400015), 彭云斌(湘 14031000008) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: <u>秦志明</u>				
现场 监 察 情 况	生产状态	☐ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☒ 其它停产				
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它				
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它				
	污染设施建设、验收和运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它				
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☐ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网				
		☒ 已验收 ☐ 未验收				
	在线监测数据	其它				
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它				
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它				
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☐ 有
		☐ 无		☐ 无		☒ 无
现场监察结论: 2017年8月2日湘西自治州环境保护局和永顺县环境保护局监察人员到现场检查发现:该企业于2017年4月23日停产至今,该企业未取得排污许可证,未按要求编制环境应急预案。 处理意见及相关要求: 1. 责令该企业未取得排污许可证前不得恢复生产;2017年10月30日前完成环境应急预案编制和备案工作。 2. 要求永顺县环保局加强对该企业的日常监管。						
执法人员(签字)	<u>张中林</u> <u>彭云斌</u>		工作单位	湘西土家族苗族自治州环境保护局		
被检查单位现场负责人(签字)	<u>秦志明</u> 2017年8月2日		记录人(签字)	<u>张中林</u> 2017年8月2日		

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		古丈县茶城混凝土有限责任公司		排污许可证号		古环（排）字第（201307）号	
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		914331265870220565					
法人代表姓名		郭云	地址	湖南省古丈县罗依溪镇黑潭坪村			
现场负责人姓名		刘维安	职务	企业负责人	联系电话	13789337933	
监察内容		双随机一般污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 张中林（湘14001400015）、邓仕文（湘14061400009）出示执法证件，依法进行检查了解有关情况，并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字： 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☒ 未安装 ☐ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☐ 已联网 ☐ 未联网 ☐ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据					
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它废水循环使用					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无					
	固体废物	一般固废	☒ 有 ☐ 无	☒ 暂存、转移正常 ☐ 暂存、转移不正常	危险废物	☐ 有 ☒ 无	☐ 暂存、转移正常 ☐ 暂存、转移不正常
		环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有 ☐ 无	污染设施运行台账	☒ 有 ☐ 无	环境应急预案
现场监察结论： 2017年8月24日湘西州环境保护局和古丈县环境保护局监察人员对该企业进行现场检查时发现：该企业正常生产，沉淀池废渣过多，厂区环境混乱。							
处理意见及相关要求： 1、责令该企业立即对沉淀池废渣进行清理，保证沉淀池正常运行，加强对厂区环境管理； 2、要求古丈县环境保护局加强对该企业的日常监管。							
执法人员（签字）				工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人（签字）		 年 8 月 24 日		记录人（签字）		 2017 年 8 月 24 日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		永顺县鸿升纸业有限责任公司		排污许可证号			
工商营业执照		433127000001593		组织机构代码			
法人代表姓名		潘国春		地址		湖南永顺县泽家镇居委会	
现场负责人姓名		潘国春		职务		总经理	
联系电话		13107230862					
监察内容 现场检查							
告知信息情况 执法人员 张中林(1460140015) 彭永斌(1403100008) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 潘国春							
现场 监 察 情 况	生产状态		☐ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☒ 其它 该企业停产				
	建设项目“三同时”情况		未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它				
			未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它				
	污染设施建设、验收和运行情况		☐ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它				
	自动监控系统情况		☐ 未安装 ☐ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☐ 已联网 ☐ 未联网 ☐ 已验收 ☐ 未验收				
			在线监测				
	废水排放情况		☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它				
	废气排放情况		☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它				
	固体废物		一般 ☐ 有 ☐ 暂存、转移正常 固废 ☐ 无 ☐ 暂存、转移不正常	危险 ☐ 有 ☐ 暂存、转移正常 废物 ☐ 无 ☐ 暂存、转移不正常			
环保管理机构、污染防治设施运行台账、应急预案情况		环保管理机构 ☐ 有 ☐ 无 污染防治设施运行台账 ☐ 有 ☐ 无	环境应急预案 ☐ 有 ☐ 无				
现场监察结论: 2017年8月3日湘西州环保局和永顺县环保局到该企业现场检查发现: 该企业已停产。							
处理意见及相关要求: 1. 永顺县环保局加强对该企业的日常监管。 2. 在未取得排污许可证前不得恢复生产。							
执法人员(签字)		张中林 彭永斌		工作单位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		潘国春 2017年8月3日		记录人(签字)		张中林 2017年8月3日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		龙山县龙凤造纸厂		排污许可证号		43313017001001	
工商营业执照		924331304MA4LFNNM42		组织机构代码			
法人代表姓名		杨同友	地址	湘西土家族苗族自治州龙山县			
现场负责人姓名		张攀	职务	厂长	联系电话	13787914128	
监察内容		现场监察					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14001400015), 朱修兵(湘 14001400017) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: <u>张攀</u>					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	COD: 51mg/l					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无					
	固体废物	一般固废	☒ 有 ☐ 无	☒ 暂存、转移正常 ☐ 暂存、转移不正常	危险废物	☐ 有 ☒ 无	☐ 暂存、转移正常 ☐ 暂存、转移不正常
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有 ☐ 无	污染设施运行台账	☒ 有 ☐ 无	环境应急预案	☐ 有 ☒ 无	
现场监察结论: 2017年7月31日, 州环境监察支队、龙山县环境监察大队执法人员在现场检查发现: 1、该企业正常生产, 年产冥币纸 1.1 万吨; 2、污染设施运行正常, 在线监控设施运行正常; 3、未按要求编制环境应急预案。 处理意见及相关要求: 1、责令该企业在 2017 年 10 月 30 日前完成环境应急预案的编制和备案工作; 2、要求龙山县环境监察大队加强对该企业环境日常监管。							
执法人员(签字)	<u>张中林</u>		工作单位	湘西土家族苗族自治州环境保护局			
被检查单位现场负责人(签字)	<u>张攀</u> 2017年7月31日		记录人(签字)	<u>张中林</u> 2017年7月31日			