

2017 年第三季度双随机检查名单






(重点污染源)

- 1、湘西自治州天源建材有限公司
- 2、湖南湘牛环保实业有限公司（古丈县污水处理厂）
- 3、湖南古丈南方水泥有限公司
- 4、凤凰县污水处理厂
- 5、湘西首创水务有限责任公司吉首污水处理厂
- 6、湘西首创水务有限责任公司乾州污水处理厂
- 7、保靖锌业开发有限责任公司
- 8、永顺开源水务有限公司
- 9、湘西州成美建材有限公司
- 10、龙山县秦川污水处理有限公司
- 11、湖南三立集团有限公司
- 12、花垣县太丰冶炼有限责任公司
- 13、保靖锌业开发有限责任公司
- 14、湖南东方矿业有限责任公司
- 15、湖南轩华锌业有限公司
- 16、湖南鑫海环保科技有限公司
- 17、泸溪县华峰锌业有限公司
- 18、泸溪县源美工贸有限责任公司（原众力锰业有限公司）
- 19、湘西吉庄环保科技有限公司
- 20、龙山科亮污水处理有限公司



湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湘西自治州天源建材有限公司		排污许可证号		湘环(州经开)字第【2015】2号	
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		91433100670753159W					
法人代表姓名		廖金源	地址	湘西土家族苗族自治州吉首市			
现场负责人姓名		周雄辉	职务	环保负责人	联系电话	15200750672	
监察内容		双随机重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 毛卫华(湘 14001400012), 张中林(湘 14001400015) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字:					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据	烟尘: 17.45 毫克/立方米 二氧化硫: 53.34 毫克/立方米 氮氧化物: 119.24 毫克/立方米				
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2017年8月25日湘西州环境保护局监察人员对该企业进行现场检查时发现: 该企业正常生产, 污染处理设施运行正常, 在线监控运行正常。							
处理意见及相关要求: 要求湘西经济开发区环保局加强对该企业的日常监管。							
执法人员(签字)	张中林 毛卫华			工 作 单 位	湘西土家族苗族自治州环境保护局		
被检查单位现场负责人(签字)	周雄辉 2017年8月25日			记录人(签字)	张中林 2017年8月25日		


湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湖南湘牛环保实业有限公司(古丈县污水处理厂)		排污许可证号			
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		914300007170516220					
法人代表姓名		贺志勇		地址		湘西土家族苗族自治州古丈县	
现场负责人姓名		黄坤		职务		厂长	
		联系电话		15074317685			
监察内容		双随机重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14001400015)、周再生(湘 14061400018) 出示执法证件,依法进行检查了解有关情况,并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据	出口: COD:6.8mg/l 氨氮: 0.37mg/l				
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☐ 有	
		☐ 无		☐ 无		☒ 无	
现场监察结论: 2017年8月25日湘西州环境保护局和古丈县环境保护局监察人员对该污水处理厂进行现场检查时发现:该污水处理厂正常生产,污染处理设施正常运行,厂区环境混乱。							
处理意见及相关要求: 1、责令该污水处理厂立即对厂区垃圾进行清理,保持厂区整洁; 2、要求该污水处理厂在2017年10月30日前完成环境应急预案的编制和备案工作; 3、要求古丈县环境保护局加强对该污水处理厂的日常监管。							
执法人员(签字)		 		工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		 2017年8月25日		记录人(签字)		 2017年8月25日	






湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湖南古丈南方水泥有限公司		排污许可证号		古环排字第(201701)号	
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		914331265549158007					
法人代表姓名		李远	地址	古丈县红石林镇茄通村			
现场负责人姓名		陈明	职务	环保专干	联系电话	18874341558	
监察内容		双随机重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14001400015)、邓仕文(湘 14061400009) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据	二氧化硫: 33.09 (毫克/立方米) 氮氧化物: 352.074 (毫克/立方米) 烟尘: 7.772 (毫克/立方米)				
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2017 年 8 月 24 日湘西州环境保护局和古丈县环境保护局监察人员对该企业进行现场检查时发现: 该企业正常生产, 污染处理设施运行正常, 在线监控运行正常。							
处理意见及相关要求: 要求古丈县环境保护局加强对该企业的日常监管。							
执法人员(签字)			工 作 单 位	湘西土家族苗族自治州环境保护局			
被检查单位现场负责人(签字)	 2017 年 8 月 24 日		记录人(签字)	 2017 年 8 月 24 日			





湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		凤凰县污水处理厂		排污许可证号			
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		91433123087610759B					
法人代表姓名		黎青松	地址	凤凰县沱江镇杜田村			
现场负责人姓名		杨冬冬	职务	厂长	联系电话	13574302136	
监察内容		双随机抽查					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘14001400015)、吴斌(14081400021) 出示执法证件,依法进行检查了解有关情况,并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☐ 无 ☒ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☐ 无 ☒ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	出口: COD:19.78mg/l 氨氮: 4.839mg/l					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2017年8月23日湘西州环境保护局和凤凰县环境保护局环境监察人员到该污水处理厂进行现场检查发现:该污水处理厂正常生产,污水处理设施运行正常。							
处理意见及相关要求: 要求凤凰县环境保护局加强对该污水处理厂的日常监管。							
执法人员 (签字)	 		工 作 单 位	湘西土家族苗族自治州环境保护局			
被检查单位现场 负责人(签字)	 2017年8月23日		记录人 (签字)	 2017年8月23日			






湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湘西首创水务有限责任公司吉首污水处理厂		排污许可证号			
工商营业执照				组织机构代码		68282665-0	
统一社会信用代码		91433101682826650B					
法人代表姓名		黎青松	地址	吉首市峒河街道青山湾			
现场负责人姓名		周立	职务	厂长	联系电话	18574332817	
监察内容		重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 毛卫华(湘 14001400015) 李斌(湘 14001300007) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	出口: COD: 6.26 mg/l 氨氮: 0.14mg/l					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它无					
固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常	
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2017年8月23日湘西州环境保护局和吉首市环境保护局监察人员到该污水处理厂进行现场检查发现: 该污水处理厂正常生产, 污染处理设施运行正常。							
处理意见及相关要求: 吉首市环境保护局加强对该污水处理厂的日常监管。							
执法人员 (签字)	 		工 作 单 位	湘西土家族苗族自治州环境保护局			
被检查单位现场 负责人(签字)	 2017年8月23日		记录人 (签字)	 2017年8月23日			

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湘西自治州首创水务有限责任公司乾州污水处理厂		排污许可证号		吉湘环【许】字第(2015001)号	
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		91433101682826650B					
法人代表姓名		黎青松	地址	吉首市吉庄工业园			
现场负责人姓名		王颖	职务	生产部经理	联系电话	15007428976	
监察内容		重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14001400015) 李斌(湘 14011300007) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目。 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据	出口 COD:9.76mg/l 氨氮: 0.136mg/l				
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它无					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险固废	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2017年8月23日湘西自治州环境保护局和吉首市环境保护局监察人员到该污水处理厂现场检查发现: 该污水处理厂正常运行, 污水处理设施运行正常。 处理意见及相关要求: 要求吉首市环境保护局加强对该污水处理厂的日常监管。							
执法人员(签字)	 		工作单位	湘西土家族苗族自治州环境保护局			
被检查单位现场负责人(签字)	 2017年8月23日		记录人(签字)	 2017年8月23日			

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		保靖铝业开发有限责任公司		排污许可证号		湘环保第 005 号	
工商营业执照		914331257225551714		组织机构代码			
法人代表姓名		舒宗斌	地址	保靖县大妥马洛			
现场负责人姓名		舒宗斌	职务	总经理	联系电话	15200762668	
监察内容		重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14002800022), 贾金龙(湘 14041400001) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	总镉: 0.017mg/L 总锌: 0.048mg/L 二氧化硫: 0.27mg/m3 (加片碱过多) PH: 6.8					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有 ☐ 无	污染设施运行台账	☒ 有 ☐ 无	环境应急预案	☒ 有 ☐ 无	
现场监察结论: 2017 年 8 月 4 日湘西自治州环境保护局和保靖县环境保护局监察人员到该公司现场检查发现: 该公司正常生产, 污染处理设施运行正常, 在线监控运行正常。							
处理意见及相关要求: 要求: 保靖县环保局加强对该公司的日常监管。							
执法人员(签字)					工作单位 湘西土家族苗族自治州环境保护局		
被检查单位现场负责人(签字)	 2017 年 8 月 4 日		记录人(签字)		 2017 年 8 月 4 日		

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		永顺开源水务有限公司		排污许可证号		湘环永字第 03 号	
工商营业执照		91433127557646765X		组织机构代码			
法人代表姓名		杨允鑫	地址	湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪宝塔			
现场负责人姓名		刘芳	职务	负责人	联系电话	13974393788	
监察内容		重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14002800022), 彭云斌(湘 14031000008) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: <u>刘芳</u>					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据	出口 COD: 25.36mg/l 氨氮: 2.16mg/l				
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2017 年 8 月 3 日湘西自治州环境保护局和永顺县环境保护局环境监察人员到该污水处理厂现场进行检查发现: 该污水处理厂运行正常, 污水处理设备运行正常, 在线监控运行正常。							
处理意见及相关要求: 要求: 永顺县环境保护局加强对该污水处理厂的日常监管。							
执法人员 (签字)		<u>张中林 彭云斌</u>		工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		<u>刘芳</u> 2017 年 8 月 3 日		记录人 (签字)		<u>张中林</u> 2017 年 8 月 3 日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湘西州成美建材有限公司		排污许可证号		433130160700001	
工商营业执照		92433130MA42FNNM42		组织机构代码			
法人代表姓名		林全国	地址	龙山县红星村			
现场负责人姓名		林武	职务	总经理助理	联系电话	15580455777	
监察内容		重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 朱修兵(湘14001400015), 胡山石(湘14021300020) 出示执法证件, 依法进行检查, 了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: <u>林武</u>					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	S02:56.27mg/Nm3 NOx:293.25mg/Nm3 颗粒物: 15.35mg/Nm3					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有 ☐ 无	☒ 暂存、转移正常 ☐ 暂存、转移不正常	危险废物	☐ 有 ☒ 无	☐ 暂存、转移正常 ☐ 暂存、转移不正常
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况		环保管理机构	☒ 有 ☐ 无	污染设施运行台账	☒ 有 ☐ 无	环境应急预案	☒ 有 ☐ 无
现场监察结论: 2017年8月1日湘西州环境保护局和龙山县环境保护局到该公司进行现场检查发现: 该公司正常生产, 污染处理设施运行正常。							
处理意见及相关要求: 要求龙山县环境保护局加强对该公司的日常监管。							
执法人员(签字)		<u>张中林 胡山石</u>		工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		<u>林武</u> 2017年8月1日		记录人(签字)		<u>张中林</u> 2017年8月1日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录


被检查单位名称		龙山县秦川污水处理有限公司		排污许可证号		永	
工商营业执照				组织机构代码		09591923-8	
法人代表姓名		王吉松	地址	龙山县里耶镇			
现场负责人姓名		张勇	职务	厂长	联系电话	13517439272	
监察内容		重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14001400015) 胡山石(湘 14021300020) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字:					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☐ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	出口 COD: 15.23mg/l 氨氮: 0.96mg/l					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☐ 有	
		☐ 无		☐ 无		☒ 无	
现场监察结论: 2017 年 8 月 1 日湘西州环境保护局和龙山县环保局监察人员到该污水处理厂进行现场检查发现: 该污水处理厂正常运行, 污水处理设施运行正常, 但未按要求编制环保应急预案。							
处理意见及相关要求: 1. 要求龙山县环保局加强对该污水处理厂的环境日常监管; 2. 责令该污水处理厂于 2017 年 10 月 30 前完成环境应急预案编制和备案工作。							
执法人员 (签字)				工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)				记录人 (签字)			



湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湖南三立集团股份有限公司		排污许可证号		湘环花排字第 5021 号	
工商营业执照		430000000033694 (S)		组织机构代码		71210049-9	
法人代表姓名		赵纯辉		地址		湘西土家族苗族自治州花垣县	
现场负责人姓名		龙元辉		职务		安全环保负责 联系电话 13574301987	
监察内容		重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 毛卫华(湘 14001400015), 李刊(湘 14051400036) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: _____					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	总锌: 0.845mg/L 总镉: 0.012 mg/L (自测) PH 值: 6.89					
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☒ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染防治设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染防治设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2017 年 8 月 8 日湘西自治州环境保护局监察支队和花垣县环境保护局监察大队到该公司现场检查发现: 该公司正常生产, 污水处理设施正常运行; 总镉的在线监控设备已损坏。							
处理意见及相关要求: 1. 责令湖南三立公司在 2017 年 8 月 20 日前修复总镉的在线监控设备。 2. 要求花垣县环保局加强对湖南三立集团股份有限公司的日常监管。							
执法人员 (签字)		张中林 李刊		工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		龙元辉 2017 年 8 月 8 日		记录人 (签字)		张中林 2017 年 8 月 8 日	


湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		花垣县太丰冶炼有限责任公司		排污许可证号		43312416080021	
工商营业执照				组织机构代码		914331247225980	
法人代表姓名		钟涛	地址	湘西土家族苗族自治州花垣县			
现场负责人姓名		石维熙	职务	环保部长	联系电话	18774321061	
监察内容		重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 毛卫华(湘 14001400015, 李刊(湘 14051400036) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☒ 有 ☐ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☒ 有 ☐ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据	总镉: 0.001mg/L 总锌: 0.180mg/L PH: 7.27				
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2017年8月8日湘西自治州环境保护局环境监察支队和花垣县环保局监察大队监察人员到该公司现场检查发现: 该公司正常生产, 污水处理设施运行正常。							
处理意见及相关要求: 要求: 花垣县环保局加强对该公司的日常监管。							
执法人员(签字)		 		工作单位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		 2017年8月8日		记录人(签字)		 2017年8月8日	





湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		保靖铝业开发有限责任公司		排污许可证号		湘环保第 005 号	
工商营业执照		914331257225551714		组织机构代码			
法人代表姓名		舒宗斌	地址	保靖县大妥马洛			
现场负责人姓名		舒宗斌	职务	总经理	联系电话	15200762668	
监察内容		重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14002800022), 贾金龙(湘 14041400001) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: <u>舒宗斌</u>					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	总镉: 0.017mg/L 总锌: 0.048mg/L 二氧化硫: 0.27mg/m ³ (加片碱过多) PH: 6.8					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常		危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常			☐ 无	☐ 暂存、转移不正常
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2017 年 8 月 4 日湘西自治州环境保护局和保靖县环境保护局监察人员到该公司现场检查发现: 该公司正常生产, 污染处理设施运行正常, 在线监控运行正常。							
处理意见及相关要求: 要求: 保靖县环保局加强对该公司的日常监管。							
执法人员 (签字)	<u>张中林</u>		工 作 单 位	湘西土家族苗族自治州环境保护局			
被检查单位现场负责人 (签字)	<u>舒宗斌</u> 2017 年 8 月 4 日		记录人 (签字)	<u>张中林</u> 2017 年 8 月 4 日			


湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湖南东方矿业有限责任公司		排污许可证号		43312417030003	
工商营业执照		91433124557638343B		组织机构代码			
法人代表姓名		石邦松	地址	花垣县工业园区			
现场负责人姓名		张光亮	职务	安环部部长	联系电话	15007416045	
监察内容		重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘14001400015)、彭学军(14051400009) 出示执法证件,依法进行检查了解有关情况,并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	无废水外排, 待机状态。					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2017年8月9日,州环保局环境监察支队和花垣县环保局环境监察大队环境执法人员对该企业进行现场检查发现: 1、该企业正常生产,污染设施运行正常; 2、废水总排口无废水无外排。							
处理意见及相关要求: 要求:花垣县环境保护局加强对该企业的日常监管。							
执法人员(签字)				工作单位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)				记录人(签字)		 2017年8月9日	




湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湖南轩华锌业有限公司		排污许可证号		43312517020008	
工商营业执照		433125000002448		组织机构代码		79473540-3	
法人代表姓名		刘拥军	地址	湘西土家族苗族自治州保靖县迁陵镇			
现场负责人姓名		石胜芳	职务	安全环保科长	联系电话	15174311089	
监察内容		重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14002800022), 张家信(湘 14041400027) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	二氧化硫: 66.274mg/m3 总镉: 0.0009mg/L 总锌: 0.0114mg/L PH: 7.3077 					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2107年8月3日湘西州环境保护局和保靖县环境保护局监察人员到该公司现场检查发现: 该公司正常生产, 污染处理设施运行正常。							
处理意见及相关要求: 要求: 保靖县环境保护局加强对该企业的日常监管。							
执法人员(签字)	 		工作单位	湘西土家族苗族自治州环境保护局			
被检查单位现场负责人(签字)			记录人(签字)	 2017年8月3日			



湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湖南鑫海环保科技有限公司		排污许可证号		泸环排证字[2017] 14号	
工商营业执照		无		组织机构代码		无	
统一社会信用代码		91433122727969656G					
法人代表姓名		刘海金	地址	湖南省湘西州泸溪县白沙镇建设路 248 号			
现场负责人姓名		周开金	职务	总经理	联系电话	13974357791	
监察内容		重点污染源 3 季度随机抽查					
告知信息情况		执法人员 朱修兵(湘 14002800021), 杨嘉(湘 14071400015) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	总镉: 0.011 总锌: 0.032 PH: 7.407					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2017 年 8 月 29 日, 湘西州、泸溪县环保局监察人员对该公司进行现场检查发现: 1、现场检查时企业正常生产, 设计规模为 2 万吨/年电解锌生产线满负荷生产; 2、污染处理设施正常运行, 现场检查时未发现环境违法行为; 3、执法人员对该公司总排口废水进行了现场采样。 处理意见及相关要求: 1、鑫海公司加强企业日常环境管理, 按要求做好原料库及暂存渣库的“三防”措施, 防止因原料废渣扬散流失造成二次污染。 2、鑫海公司加强企业环境应急管理工作, 严格按照应急相关要求落实应急措施和物资, 防止发生突发性环境污染事故; 3、泸溪县环保局加强对企业的日常监管, 根据采样监测结果, 如发现有超标排放, 要及时进行立案查处。							
执法人员 (签字)				工作单位		湘西州环保局	
被检查单位现场负责人 (签字)				记录人 (签字)		 2017 年 8 月 29 日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		泸溪县华峰锌业有限公司		排污许可证号			
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		9143312207918469XR					
法人代表姓名		方家北	地址	湖南省泸溪县武溪镇			
现场负责人姓名		陈立	职务	安全环保部	联系电话	18229528893	
监察内容		2017 年重点污染源 3 季度 双随机现场检查					
告知信息情况		执法人员 朱修兵(湘 14001400014), 杨嘉(湘 14071400015) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☐ 正常运行 ☒ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	因今年“6.28”洪水造成设备损坏, 无数据显示					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染防治设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案		☒ 有
		☐ 无		☐ 无			☐ 无
现场监察结论: 2017 年 8 月 30 日, 湘西州、泸溪县环境监察人员到泸溪县华峰锌业有限责任公司现场检查发现: 1、该公司设计规模 2.2 万吨/年电解锌生产线满负荷生产; 2、该公司污水处理设施正常运行, 运行台账记录完整; 3、该公司因今年“6.28”泸溪县特大洪水造成在线监控设备损坏, 设备目前正在维修中, 该公司采取人工采样监测外排废水(每小时监测一次), 监测台账记录完整, 监测数据显示外排废水达到排放标准; 4、该企业危险废物已暂存至公司仓库。							
处理意见及相关要求: 1、责令泸溪县华峰公司加强生产期间的内部管理, 确保达标排放; 2、责令该公司就在线监控设备损坏问题立即组织修复, 于 9 月 10 完成修复并回复使用, 如在 9 月 10 日前仍不能恢复使用, 必须采用租赁第三方公司设备等有效措施, 确保数据正常上传; 3、泸溪县环保局加强对企业的日常监管, 在该公司在线设备未恢复使用前加大对该公司外排废水的监测频次, 确保达标排放。							
执法人员(签字)		 		工作单位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		 2017 年 8 月 30 日		记录人(签字)		 2017 年 8 月 30 日	




湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		泸溪县源美工贸有限责任公司（原众力锰业有限公司）		排污许可证号		正在换证中	
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		91433122MA4L5P2CXY					
法人代表姓名		张大群		地址		湘西土家族苗族自治州泸溪县	
现场负责人姓名		罗家全		职务		法人代表	
				联系电话		13974313391	
监察内容		重点污染源随机抽查现场检查					
告知信息情况		执法人员 朱修兵(湘 14001400014) 杨嘉(湘 14071400015) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	总锰: 0.047mg/L					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2017 年 8 月 29 日, 湘西州、泸溪县环境监察人员到泸溪县源美工贸有限责任公司现场检查发现: 1、该公司设计规模为 1 万吨/年(实际产能 8 千吨/年)电解锰生产线处于正常生产状态, 据调查该公司今年以来断断续续生产了近两个月, 产量约为 810 吨, 8 月 16 日至今在生产; 2、该公司污水处理设施正常运行, 在线监控设备六价铬缺少试剂没有数据显示; 3、该公司排污许可证正在换证过程中、电解锰压滤渣转运至泸溪县工业集中渣库; 4、现场检查未发现其他环境违法行为。							
处理意见及相关要求: 1、责令泸溪县源美工贸有限责任公立即就在线监控设备不能显示数据问题进行自查整改, 确保在线监控设备的正常运行; 该公司在生产过程中加强管理确保污染物处理设施正常运行, 确保达标排放。 2、泸溪县加强对企业的日常管理, 企业停产和恢复生产均要有企业的书面报告。							
执法人员(签字)		 		工作单位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)				记录人(签字)		 2017 年 8 月 29 日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湘西吉庄环保科技有限公司		排污许可证号		43310117010001	
工商营业执照		914331017680287997		组织机构代码			
法人代表姓名		夏磊	地址	吉首市乾州吉庄工业园			
现场负责人姓名		杨再清	职务	厂长	联系电话	13085467887	
监察内容		污染源“双随机”现场检查					
告知信息情况		执法人员 刘军(湘14001400011), 朱修兵(湘14001400014) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: <u>杨再清</u>					
现场 监 察 情 况	生产状态	☐ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☒ 其它停产					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☒ 其它停产					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☐ 正常运行 ☒ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	停产					
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它停产, 无废水外排					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它停产					
固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2017年7月4日, 湘西州、吉首市环境监察人员到吉首市吉庄环保科技有限公司现场检查发现: 1、该公司规模为5000吨/年次氧化锌和8000硫酸锌两条生产线处于停产状态, 经调查, 公司从2016年8月3日停产至今, 停产期间已按要求向吉首市保送了停产报告; 目前, 该公司正在进行设备检修, 计划本月底回复生产; 2、该公司停产期间无废水、废气外排, 危废(锌泥、铜镉渣)按要求存放储存。 处理意见及相关要求: 1、湘西吉庄环保科技有限公司加强停产期间的内部管理确保环境安全, 在恢复生产前必须向吉首市环保局书面报告, 经批准后方可恢复生产; 2、吉首市环保局加强对企业的日常监管。							
执法人员(签字)		<u>朱修兵</u>		工作单位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		<u>杨再清</u> 2017年7月4日		记录人(签字)		<u>刘军</u> 2017年7月4日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		龙山科亮污水处理有限公司		排污许可证号		无	
工商营业执照		9143313069623076XK		组织机构代码		44872379-2	
法人代表姓名		徐燕萍	地址	龙山县宝塔村			
现场负责人姓名		杨斌	职务	厂长	联系电话	18007431308	
监察内容		重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14001400015), 胡山石(湘 14021300020) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	COD: 5.85mg/l 氨氮: 2.88mg/l					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☐ 有	
		☐ 无		☐ 无		☒ 无	
现场监察结论: 2017年8月1日湘西州环境保护局和龙山县环境保护局到该污水处理厂进行现场检查发现: 该污水处理厂运行正常, 污水处理设施运行正常, 但未按要求编制环保应急预案。							
处理意见及相关要求: 1. 要求龙山县环境保护局加强对该污水处理厂的日常监管; 2. 责令该污水处理厂于 2017 年 10 月 30 日完成环境应急预案编制和备案工作。							
执法人员(签字)				工作单位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		 2017年8月1日		记录人(签字)		 2017年8月1日	