



湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湘西自治州成美建材有限公司		排污许可证号		91433130707481207001P	
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		91433130707481207Y					
法人代表姓名		林传国	地址	龙山县民安街道办事处红星村			
现场负责人姓名		林武	职务	总经理助理	联系电话	15580455777	
监察内容		第一季度双随机重点污染源检查					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14001400022), 胡山石(湘 14021300020) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字:					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据	烟尘: 6.52 毫克/立方米; 二氧化硫: 9.62 毫克/立方米; 氮氧化物: 96.89 毫克/立方米				
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2018年1月3日, 州环保局环境监察支队和龙山县环保局环境监察大队对该企业进行现场检查发现: 企业处于正常生产状态, 污染防治设施正常运行, 在线监测设施运行正常, 未发现环境违法行为。							
处理意见及相关要求: 龙山县环保局要加强对该企业的日常监管。							
执法人员 (签字)			工 作 单 位	湘西土家族苗族自治州环境保护局			
被检查单位现场 负责人(签字)	2018年1月3日		记录人 (签字)	2018年1月3日			

湘西自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		古丈县污水处理厂（湖南湘牛环保实业有限公司）		排污许可证号			
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		914300007170516220					
法人代表姓名		贺志勇		地址		古丈县古阳镇树栖柯村	
现场负责人姓名		黄坤		职务		厂长	
				联系电话		15074317685	
监察内容		2018 年污染源“双随机”环境监察					
告知信息情况		执法人员 刘军（湘 14001400011）， 张黎勇（湘 14001400007）出示执法证件，依法进行检查了解有关情况，并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字：_____					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据	化学需氧量 16.97 毫克/升，氨氮 8.72 毫克/升				
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☐ 有	
		☐ 无		☐ 无		☒ 无	
现场监察结论： 2018 年 1 月 10 日，州、县环境执法人员对古丈县污水处理厂进行现场检查：1、检查时企业 1 万吨/日生活污水处理系统正常运行（自 2017 年 10 月 15 日开始启动大修，于 2017 年 12 月 15 日大修完毕恢复运行），现场观察总排口排放水质无异常（在线数据显示化学需氧量、氨氮均未超标）；2、企业运行台账完整，未发现异常状况；3、厂区管理不规范，未修建围墙，厂内绿化不到位，存在着安全生产管理隐患；4、应急预案尚未完成编制和备案工作；5、检查时暂未发现企业存在其他环境违法行为。							
处理意见及相关要求： 1、企业应保证生活废水经处理后达标排放，不得偷排、漏排、超标排放污染物，企业应保证在线监控设施正常运行；2、企业立即制定厂区规范管理整改方案，在 1 月 30 日前分别向县住建局和县环保局报送；3、在 2 月 5 日之前完成应急预案的编制工作，并上报州环保局备案；4、县环保局加强日常监督管理，及时对企业存在的违法行为限期改正和依法查处。							
执法人员（签字）				工 作 单 位		湘西州环境保护局	
被检查单位现场负责人（签字）				记录人（签字）			
		古丈县污水处理厂项目部				2018 年 1 月 10 日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		花垣县衡民锰业有限责任公司		排污许可证号			
工商营业执照				组织机构代码		18968303-5	
统一社会信用代码		91433124060123037T					
法人代表姓名		吴森		地址		花垣县民乐镇	
现场负责人姓名		周典超		职务		副厂长	
				联系电话		13974318616	
监察内容		2018 年一季度双随机重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 黎超(湘 14001400018), 彭学军(湘 14051400009) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: <u>周典超</u>					
现场 监 察 情 况	生产状态	☐ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☒ 其它停产					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	PH: 7.67; 六价铬: 0 毫克/升; 总锰: 0 毫克/升; 氨氮: 0 毫克/升					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染防治设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染防治设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2018 年 3 月 16 日, 州环保局环境监察支队和花垣县环保局环境监察大队对花垣县衡民锰业有限责任公司进行现场检查发现: 该公司从 2018 年 2 月 5 日复产, 2018 年 3 月 7 日因无原材料及设备改造开始停产。该公司管道老化, 标识标牌不清, 污水处理运行台账不规范。 处理意见及相关要求: 1、责令该公司立即对管道老化, 标识标牌不清进行整改, 并规范污水处理运行台账, 整改完成后恢复生产前必须向县环保局书面报告。 2、要求花垣县环保局督促其完成整改工作, 并加强对该企业的日常监管。							
执法人员(签字)		<u>黎超</u> <u>彭学军</u>		工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		<u>周典超</u> 2018年3月16日		记录人(签字)		<u>何峰</u> 2018年3月16日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称	泸溪县城市污水处理厂			排污许可证号	湘环(泸排证)字第【2017】11)号			
工商营业执照				组织机构代码				
统一社会信用代码	91433122689510579H							
法人代表姓名	杨胜春	地址	泸溪县武溪镇					
现场负责人姓名	蒋小勇	职务	厂长	联系电话	13574315283			
监察内容	2018年第一季度“双随机”检查							
告知信息情况	执法人员 刘军(湘 14001400012), 朱修兵(湘 14001400014) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: <u>蒋小勇</u>							
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它						
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它						
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它						
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它						
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网						
		☒ 已验收 ☐ 未验收						
	在线监测数据	COD:17.78mg/L; 氨氮: 1.337mg/L						
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它						
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无						
	固体废物	一般固废	☒ 有 ☐ 无	☒ 暂存、转移正常 ☐ 暂存、转移不正常	危险废物	☐ 有 ☒ 无	☐ 暂存、转移正常 ☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况		环保管理机构	☒ 有 ☐ 无	污染设施运行台账	☒ 有 ☐ 无	环境应急预案	☒ 有 ☐ 无	
现场监察结论: 2018年1月9日, 州环保局环境监察支队和泸溪县环保局环境监察大队环境监察人员对泸溪县城市污水处理厂进行现场检查发现: 该污水处理厂设计污水处理能力为1万吨/日, 实际约0.68万吨/日, 处于正常运行状态, 该厂使用CASS工艺, 连续进水, 间歇性排水, 现场检查未发现其他环境违法行为。								
处理意见及相关要求: 要求泸溪县环保局加强对该污水处理厂的日常监管, 确保其污水处理设施正常运行。								
执法人员(签字)	刘军 朱修兵			工作单位	湘西土家族苗族自治州环境保护局			
被检查单位现场负责人(签字)	蒋小勇 2018年1月9日			记录人(签字)	何峰 2018年1月9日			

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		花垣县城市污水处理厂		排污许可证号		花环（花排）字第（5031）号	
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		91433124687402897Y					
法人代表姓名		龙仕荣		地址		花垣县花垣镇望城村	
现场负责人姓名		全显涛		职务		技术员	
				联系电话		15080865182	
监察内容		2018 年第一季度双随机重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 黎超(湘 14001400018), 杨娟(湘 14052800038) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: <u>全显涛</u>					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☐ 正常运行 ☒ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据	出水口 COD: 9.21mg/L 氨氮: 3.87mg/L				
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有 ☐ 无	污染设施运行台账	☒ 有 ☐ 无	环境应急预案	☒ 有 ☐ 无	
现场监察结论: 2018 年 3 月 15 日, 湘西州环保局环境监察支队和花垣县环保局环境监察大队执法人员对花垣县城市污水处理厂现场检查发现: 该公司运行正常, 污水处理设备运行正常, 运行台帐记录完整。因进水在线监控设备故障, 导致在线监控进水口浓度数据无法采集。 处理意见及相关要求: 1、责令该污水处理厂立即联系在线监控厂家对不正常运行的设备进行维修, 保证设备的正常运行; 2、花垣县环保局监察大队加强对公司加强日常监管。							
执法人员 (签字)		<u>黎超</u> <u>杨娟</u>		工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		<u>全显涛</u> 2018 年 3 月 15 日		记录人 (签字)		<u>杨娟</u> 2018 年 3 月 15 日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		泸溪县鑫兴化工有限公司		排污许可证号			
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		91433122794712252T					
法人代表姓名		周金友		地址		泸溪县武溪镇	
现场负责人姓名		杨大贵		职务		厂长	
联系电话		13914305031					
监察内容		2018年第一季度“双随机”检查					
告知信息情况		执法人员 刘军(湘14001400012), 朱修兵(湘14001400014) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 杨大贵					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据						
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无外排, 废水循环使用					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
☐ 无		☐ 暂存、转移不正常	☒ 无	☐ 暂存、转移不正常			
环保管理机构、污染防治设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染防治设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2018年1月10日, 湘西州环保局和泸溪县环保局对泸溪县鑫兴化工有限公司进行现场检查发现: 该公司有2条各15吨/年电解锰生产线, 目前1条生产线处于停产状态, 另一条处于生产状态, 污染防治设施正常运行。 1. 初期雨水收集池底部设有一个闸阀; 2. 初期雨水收集池有渗漏现象; 3. 污水收集池的压滤泵有滴漏现象; 4. 电解锰渣运往泸溪县集中渣库。							
处理意见及相关要求: 1. 责令该公司立即对初期雨水收集池底部的闸阀拆除或封死, 对初期雨水收集池加固, 防止渗漏, 对压滤泵管道进行修复, 防止滴漏; 2. 泸溪县环保局要加强对该公司的日常监管, 督促其按要求完成整改任务, 确保污染防治设施正常运行。							
执法人员(签字)		刘军 朱修兵 杨嘉		工作单位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		杨大贵 2018年1月10日		记录人(签字)		向峰 2018年1月10日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		永顺开源水务有限公司		排污许可证号			
工商营业执照		91433127557646765Y		组织机构代码			
统一社会信用代码							
法人代表姓名		杨允鑫	地址	湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪宝塔			
现场负责人姓名		刘芳	职务	经理	联系电话	13974393788	
监察内容		2018 年第一季度随机抽查重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员：张中林(湘 14001400022), 彭云斌(14031000008) 出示执法证件，依法进行检查了解有关情况，并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字：刘芳					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	进口 COD: 141.9mg/L 出口 COD: 24.78mg/L 氨氮: 12.58mg/L					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论： 2018 年 1 月 9 日，湘西州环境保护局和永顺县环境保护局到该公司进行检查发现：该公司正常运营，污水处理设施运行正常，在线监控运行正常。							
处理意见及相关要求： 永顺县环境保护局加强对该企业的日常监管。							
执法人员 (签字)	张中林 彭云斌		工 作 单 位	湘西土家族苗族自治州环境保护局			
被检查单位现场 负责人(签字)	刘芳 2018 年 1 月 9 日		记录人 (签字)	杨中 2018 年 1 月 9 日			



金瑞公司处于停产状态，无人看守。



湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湖南三立集团股份有限公司		排污许可证号		花环（花排）字第（5021）号	
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		91433100712100499H					
法人代表姓名		赵纯辉		地址		花垣县花垣镇建设东路	
现场负责人姓名		许永红		职务		安环委主任 联系电话 13974351419	
监察内容		2018 年第一季度双随机重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 黎超（湘 14001400018）；彭学军（湘 14051400009） 出示执法证件，依法进行检查了解有关情况，并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字：许永红					
现场 监 察 情 况	生产状态	☐ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☒ 其它停产					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	总镉：0.006 毫克/升；总锌：0.307 毫克/升；PH：8.13					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无					
固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论： 2018 年 3 月 16 日，州环保局环境监察支队和花垣县环保局环境监察大队执法人员对湖南三立集团股份有限公司现场检查发现：该公司从 2018 年 1 月 1 日起停产至今，污水处理设施正常运行。 处理意见及相关要求： 1、要求该公司在停产期间保证污水处理设施正常运行，确保达标排放，恢复生产前要以书面形式向县环保局报告； 2、要求花垣县环保局加强对该公司的日常监管。							
执法人员（签字）	黎超 彭学军		工 作 单 位	湘西土家族苗族自治州环境保护局			
被检查单位现场负责人（签字）	许永红 2018 年 3 月 16 日		记录人（签字）	何峰 2018 年 3 月 16 日			

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湖南东方矿业有限责任公司		排污许可证号			
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		91433124557638343B					
法人代表姓名		张烨		地址		花垣县花垣镇工业园	
现场负责人姓名		石仕军		职务		环安部长 联系电话 13974377961	
监察内容		2018 年一季度双随机重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 黎超(湘 14001400018), 杨娟(湘 14051400038) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: <u>石仕军</u>					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	总铬: 0.023 毫克/升; 六价铬: 0.014 毫克/升; 氨氮: 7.026 毫克/升; 总锰: 0 毫克/升					
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染防治设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染防治设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2018 年 3 月 15 日, 州环保局环境监察支队和花垣县环保局环境监察大队环境执法人员对湖南东方矿业有限责任公司进行现场检查发现: 该公司 5 万吨/年电解锰生产线处于正常生产状态, 污染防治设施正常运行, 在线监控设备正常运行, 废水不外排, 危险废物管理规范, 台账记录完整。 处理意见及相关要求: 要求花垣县环保局加强对该公司的日常监管。							
执法人员 (签字)	黎超 杨娟		工 作 单 位	湘西土家族苗族自治州环境保护局			
被检查单位现场 负责人(签字)	石仕军 2018年3月15日		记录人 (签字)	何峰 2018年3月15日			



湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		泸溪县源美工贸有限责任公司		排污许可证号			
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		91433122MA4L5P2CXY					
法人代表姓名		罗家全	地址	泸溪县洗溪镇甘溪桥电站			
现场负责人姓名		罗家全	职务	厂长	联系电话	13974313391	
监察内容		2018年1季度“双随机”现场检查					
告知信息情况		执法人员 刘军(湘14002800016), 朱修兵(湘14002800021) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☐ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☒ 其它停产					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☒ 其它停产检修					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☐ 正常运行 ☒ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	停产, 无数据					
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它停产, 但有电解槽间接冷却水外排					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无					
固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常		危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常			☒ 无	☐ 暂存、转移不正常
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2018年1月9日, 湘西州、泸溪县环保局执法人员到泸溪县源美工贸有限责任公司(原泸溪县众力锰业有限公司)现场检查发现: 1、该公司1万吨/年电解锰生产线处于停产检修状态; 2、企业污水收集池防渗设施已整改完毕, 现场未发现有废水渗漏, 但污水收集池中转泵因故障有渗漏现象 3、从污水收集池和初期雨水收集池进入污水处理池的管路使用软管, 管路末端未固定; 4、该公司的排污许可证正在办理当中。							
处理意见及相关要求: 1、责令泸溪县源美工贸有限责任公司立即对存在的中转泵渗漏问题、污水收集池和初期雨水收集池进入污水处理池的管路问题进行整改, 整改完成之后向泸溪县环保局报告, 由县环保局对整改落实情况核查; 2、该公司要加快排污许可证办理进度, 在未取得排污可正之前不得恢复生产; 3、泸溪县环保局加强对企业监管, 如发现企业存在无证排污或其他环境违法行为, 应依法对其进行严厉查处。							
执法人员(签字)				工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)				记录人(签字)		 2018年1月9日	



安全环保专用章

4331000052180

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湖南湘牛环保实业有限公司保靖污水处理厂		排污许可证号			
工商营业执照		430000000018589		组织机构代码		71705162-2	
统一社会信用代码							
法人代表姓名		贺志勇		地址		保靖县迁陵镇	
现场负责人姓名		易海蛟		职务		厂长	
				联系电话		17774382157	
监察内容							
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14001400022), 贾金龙(14041400001) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☐ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☒ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目: ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目: ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☒ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☐ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据					
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案		☐ 有
		☐ 无		☐ 无			☒ 无
现场监察结论: 2018年1月10日湘西州环境保护局监察支队和保靖县环境保护局监察大队到该公司现场检查发现: 该公司2018年1月8日凌晨4点泵站泵组运行异常, 经该公司现场负责人员报告提供, 主要由于保靖县江山壹号项目占用该公司泵站场地进行施工, 导致泵组不能及时提升检查检修, 导致目前处于停运状态。 处理意见及相关要求: 1、责令该公司尽快查明污水泵站处理设备故障问题, 尽快进行现场修复, 保证污水及时进入污水处理厂处理后达标排放; 同时向有关负责部门进行上报。 2、要求保靖县环保局监察大队督促该公司尽快完成各项环保整治工作任务。							
执法人员(签字)		 		工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		 2018年1月10日		记录人(签字)		 2018年1月10日	


湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		保靖县天和锰业有限责任公司		排污许可证号		43312516070001	
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		914331257767856345					
法人代表姓名		向发祥		地址		湘西土家族苗族自治州保靖县复兴镇复兴村	
现场负责人姓名		向发祥		职务		法定代表人	
				联系电话		13907431706	
监察内容		现场督察					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14001400022), 朱志新(14041400002) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目: ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	六价铬: 0.0362mg/l; 总锰: 0.6321mg/l					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险固废	☒ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☒ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2018年1月11日, 湘西州环境保护局监察支队和保靖县环境保护局监察大队对保靖县天和锰业有限责任公司进行现场检查发现: 该公司处于正常生产状态, 污染防治设施运行正常, 锰渣库涵洞整改完成, 涵洞内修建了渗滤液收集池, 废水经泵渠反抽进入厂内污水处理站处理后达标排放, 目前尾渣坝体正在按照安监的要求进行加固修建, 原渗滤液收集池已恢复正常; 尾渣库覆膜、覆土工程已基本完成。							
处理意见及相关要求: 1、责令该厂加快防洪沟的建设, 完成其他的验收工作, 确保废水经处理后达标排放; 2、责成保靖县环保局加强日常监管力度, 按环保要求完成各项整改任务。							
执法人员(签字)				工作单位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)				记录人(签字)		 2018年1月11日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湖南省花垣县中发锰业有限责任公司		排污许可证号		湘环（花排）字第（5004）	
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		914331247305228716					
法人代表姓名		全治洪	地址	花垣县民乐镇半坡房屋			
现场负责人姓名		刘先科	职务	厂长	联系电话	13974367760	
监察内容		2018 年底一季度重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 黎超(湘 14001400018), 彭学军(湘 14051400009) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据	无废水外排				
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
固体废物	一般固废	☒ 有 ☐ 无	☒ 暂存、转移正常 ☐ 暂存、转移不正常	危险废物	☒ 有 ☐ 无	☒ 暂存、转移正常 ☐ 暂存、转移不正常	
	环保管理机构、污染防治设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有 ☐ 无	污染设施运行台账	☒ 有 ☐ 无	环境应急预案	☒ 有 ☐ 无
现场监察结论: 2018 年 3 月 16 日, 州环保局环境监察支队和花垣县环保局环境监察大队执法人员对花垣县中发锰业有限责任公司现场检查发现: 该公司 10000 吨/年生产线正常生产, 污水处理设施运行正常, 废水循环使用, 无废水外排, 污水处理设施运行台账记录完整, 危险废物管理台账记录规范。 处理意见及相关要求: 要求花垣县环保局加强对该企业的日常将监管。							
执法人员 (签字)		 		工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场 负责人(签字)		 2018 年 3 月 16 日		记录人 (签字)		 2018 年 3 月 16 日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湘西自治州天源建材有限公司		排污许可证号		91433100670753159 W001P	
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		91433100670753159W					
法人代表姓名		廖金源		地址		湘西土家族苗族自治州吉首市	
现场负责人姓名		周雄辉		职务		环保负责人 联系电话 15200750672	
监察内容		第一季度双随机污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 张中林(湘 14001400015), 朱修兵(湘 14001400014) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: <u>周雄辉</u>					
现场 监 察 情 况	生产状态	☐ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☒ 其它停产					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☒ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据						
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它停产					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2018年1月2日, 湘西州环保局环境监察人员对湘西自治州天源建材有限公司进行现场检查时发现: 该企业处于停产状态。							
处理意见及相关要求: 要求湘西经济开发区环保局加强对该企业的日常监管。							
执法人员 (签字)	 张中林 朱修兵			工 作 单 位	湘西土家族苗族自治州环境保护局		
被检查单位现场 负责人(签字)	 周雄辉 2018年1月2日			记录人 (签字)	朱修兵 2018年1月2日		

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湖南金龙锰业有限公司泸溪分公司		排污许可证号			
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		91433122MA4L6PQ77A					
法人代表姓名		黄明伟	地址	湖南省泸溪县武溪镇金旭工业小区			
现场负责人姓名		廖武	职务	总经理	联系电话	13973247237	
监察内容		2018年第一季度“双随机”检查					
告知信息情况		执法人员 刘军(湘 14001400012), 朱修兵(湘 14001400014) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: <u>廖武</u>					
现场 监 察 情 况	生产状态	☐ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☒ 其它停产					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☒ 其它停运					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据	停产无数据				
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它停产					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它停产					
	固体废物	一般固废	☐ 有	☐ 暂存、转移正常	危险废物	☐ 有	☐ 暂存、转移正常
		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常		☒ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有 ☐ 无	污染设施运行台账	☒ 有 ☐ 无	环境应急预案	☒ 有 ☐ 无	
现场监察结论: 2018年1月9日, 州环保局环境监察支队和泸溪县环保局环境监察大队环境监察人员对湖南金龙锰业有限公司泸溪分公司(原泸溪县金泉工贸有限公司)进行现场检查发现: 1、该公司1万吨/年电解锰生产线处于停产状态; 2、该公司1万吨/年电解锰生产线环保验收相关程序已完成, 环保验收批文正在办理中。							
处理意见及相关要求: 泸溪县环保局要加强对该公司的日常监管, 督促其加强内部管理, 防止环境污染事件发生。							
执法人员(签字)	刘军 朱修兵 张华			工作单位	湘西土家族苗族自治州环境保护局		
被检查单位现场负责人(签字)	廖武 2018年1月9日			记录人(签字)	何峰 2018年1月9日		


湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		湘西吉庄环保科技有限公司		排污许可证号		43310117010001	
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		914331017680287997					
法人代表姓名		夏磊		地址		吉首市乾州吉庄工业园	
现场负责人姓名		杨再清		职务		经理	
				联系电话		13085467887	
监察内容		2018年一季度双随机重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 杨峰(湘 14001400008), 侯啸(432371) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: <u>杨再清</u>					
现场 监 察 情 况	生产状态	☒ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☐ 其它					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☒ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☐ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	烟尘: 22.98 毫克/立方米; 二氧化硫: 1.87 毫克/立方米					
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它废水集中收集循环使用					
	废气排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染防治设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染防治设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论: 2018年3月29日, 州环保局环境监察支队和吉首市环保局环境监察大队环境执法人员对湘西吉庄环保科技有限公司进行现场检查发现: 该公司 8000 吨七水硫酸锌生产线和 10000 吨次氧化锌生产线处于正常生产状态, 污染防治设施正常运行, 污水集中收集循环使用, 在线监控设备正常运行; 该公司已针对危废堆存、窑尾渣堆存问题制定整改方案, 并报吉首市环保局, 现场检查该公司窑尾渣未完全覆盖, 酸浸渣堆放场所不规范的问题现已按照整改方案正在整改中。 处理意见及相关要求: 1、责令该公司立即对窑尾渣堆放处尾渣进行全覆盖, 防止扬散和流失; 2、吉首市环境保护局加强对该企业的日常监管, 督促该公司按照整改方案进行整改到位。							
执法人员(签字)		<u>杨峰</u> <u>侯啸</u>		工作单位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		<u>杨再清</u> 2018年3月29日		记录人(签字)		<u>杨峰</u> 2018年3月29日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		花垣县兴银锰业有限责任公司		排污许可证号		花环（花排）字第（5009）	
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		91433124772272831M					
法人代表姓名		麻兴刚		地址		花垣县花垣镇狮子桥村	
现场负责人姓名		刘海刚		职务		安环科长	
				联系电话		18974333323	
监察内容		2018年第一季度双随机重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 黎超（湘 14001400018）、杨娟（湘 14051400038）出示执法证件，依法进行检查了解有关情况，并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字 <u>刘</u>					
现场 监 察 情 况	生产状态	☐ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☒ 其它 停产					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☒ 其它					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
		在线监测数据					
	废水排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它					
	固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常	危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常	
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案	☒ 有	
		☐ 无		☐ 无		☐ 无	
现场监察结论： 2018年3月15日，州环保局环境监察支队和花垣县环保局环境监察大队执法人员对花垣县兴银锰业有限责任公司现场检查发现：1、该公司处于停产状态；2、厂区内的管道凌乱、标示不清楚；3、经花垣县环保局监察大队监察人员前期现场检查核实该公司化合车间的管道为废弃雨水管道，现场检查该公司化合车间管道已开挖拆除。							
处理意见及相关要求： 1、责令该公司立即对厂区内的管道进行规范性处理整改到位；该公司整改完成后，以书面形式向县环保局报告； 2、要求花垣县环保局加强对该企业的日常监管，如发现环境违法行为立即查处。							
执法人员（签字）		<u>黎超</u> <u>杨娟</u>		工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人（签字）		<u>刘</u> 2018年3月15日		记录人（签字）		<u>杨娟</u> 2018年3月15日	

湘西土家族苗族自治州环境保护局现场监察记录

被检查单位名称		花垣县新巍锰业有限责任公司		排污许可证号		无	
工商营业执照				组织机构代码			
统一社会信用代码		9143312479911290XD					
法人代表姓名		刘爱平	地址	花垣县花垣镇望城坡			
现场负责人姓名		李高伍	职务	总经理	联系电话	13762121707	
监察内容		2018 年一季度双随机重点污染源现场检查					
告知信息情况		执法人员 黎超(湘 14001400018), 杨娟(湘 14052800038) 出示执法证件, 依法进行检查了解有关情况, 并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字: 					
现场 监 察 情 况	生产状态	☐ 正常生产 ☐ 非正常生产 ☒ 其它停产					
	建设项目“三同时”情况	未经环评审批的新建项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
		未执行“三同时”建设项目 ☐ 有 ☒ 无 ☐ 其它					
	污染设施建设、验收和运行情况	☐ 正常运行 ☐ 不正常运行 ☒ 其它停运					
	自动监控系统情况	☐ 未安装 ☒ 正常运行 ☐ 非正常运行 ☒ 已联网 ☐ 未联网					
		☒ 已验收 ☐ 未验收					
	在线监测数据	六价铬: 0.022 毫克/升, 总锰: 0.185 毫克/升, 氨氮: 2.506 毫克/升					
	废水排放情况	☒ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☐ 其它					
	废气排放情况	☐ 正常排放 ☐ 不正常排放 ☒ 其它无					
固体废物	一般固废	☒ 有	☒ 暂存、转移正常		危险废物	☒ 有	☒ 暂存、转移正常
		☐ 无	☐ 暂存、转移不正常			☐ 无	☐ 暂存、转移不正常
环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况	环保管理机构	☒ 有	污染设施运行台账	☒ 有	环境应急预案		☒ 有
		☐ 无		☐ 无			☐ 无
现场监察结论: 2018 年 3 月 15 日, 州环保局环境监察支队和花垣县环保局环境监察大队执法人员对花垣县新巍锰业有限责任公司现场检查发现: 该公司从 2014 年停产至今, 在线监控运行正常, 企业正在复产检修准备中, 产生少量废水、废渣。							
处理意见及相关要求: 1、该企业恢复生产之前完善相关环保手续, 并向花垣县环保局书面报告; 2、花垣县环保局要加强对该企业的日常监管。							
执法人员(签字)		 		工 作 单 位		湘西土家族苗族自治州环境保护局	
被检查单位现场负责人(签字)		 2018 年 3 月 15 日		记录人(签字)		 2018 年 3 月 15 日	